

Ir-192照射装置(線源容器)定期点検のご案内

線源交換だけでは安全確保は**不十分**です！**安全確保**の徹底を！

1. その装置、本当に安全？

照射装置の不具合は**外観**や**日常点検**では見逃されがちです。

- ・安全装置が作動しない
- ・ロック機構が正常に働かない
- ・内部部品が摩耗／欠落



放置した場合⇒ 線源脱落・収納不能 ⇒

大量被ばく事故のリスク！

2. 点検していないケースが見受けられる

日本アイソトープ協会様では

○ 線源交換は実施 × 装置点検は実施しない



装置の安全確保は所有者が責任をもって行う必要があります

3. なぜ今、定期点検が必要か

- ・内部の不具合は突然発生
- ・事故発生後では手遅れ
- ・法令でも自主点検が要求され、健全性の確認が必要



2回/年のメーカー点検を推奨しています

4. ポニー工業の点検サービス

- ・内部構造詳細点検
- ・安全装置 / ロック機構確認
- ・劣化部品の早期発見
- ・修理 / 部品交換



見えない異常を発見！事故防止！

5. 現場を止めない



「点検」＝「作業・現場を止める」ことではありません！

ポニー工業の点検は

- ・代替容器の有償貸出
- ・装置複数台の運用提案

「うちは大丈夫か？」気付いた今こそチャンス！

装置点検で**事故リスクの低減**を！

お問合せ・ご相談は

Pony

ポニー工業株式会社
熊取工場

〒590-0446 大阪府泉南郡熊取町成合北3-1

部署：メンテナンス担当

電話：072-452-3005

FAX：072-452-3006

E-mail：ri.order@ponyindustry.co.jp